



▶ Fuente de la DEHESA DE VICHIRA (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente de la Dehesa de Vichira (M. López Chicano, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la DEHESA DE VICHIRA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo Dehesa de Vichira

Municipio:

Priego de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **384928.823** Y: **4138222.23** Huso: **30** Altitud: **768** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de la Fuente de las Cañas

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Rute - Horconera (05.36)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de la Horconera

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Esta fuente se encuentra junto a la cortijada de igual nombre, muy próxima al Cortijo de Vichira, en la vertiente occidental de la Sierra de la Horconera. Se accede desde el km 11 de la carretera comarcal CO-220 (A-3226) de Rute a Carcabuey, desviándose por el camino que lleva al Cortijo de Vichira y, desde éste a la Dehesa de Vichira y Fuente de los Torneros (cordel de Rute a Sierra Horconera y GR-7). La fuente consiste en un frontón de forma más o menos triangular que domina un pequeño pilar-abrevadero de mampostería, con el pretil reconstruido con ladrillo y cemento, que vierte mediante un canalillo de rebaje a una pileta pequeña con originalmente- dos losas inclinadas que hacían la vez de lavaderos. El conjunto arquitectónico se encuentra muy resquebrajado, inoperativo, mientras que el agua fluye a pocos metros procedente de una especie de atarjea o minilla, desparramándose por la ladera y la cuneta del camino próximo.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

ganadera

Otros: **deterioro de la fuente por movimientos del terreno en presencia de agua.**

11 Otra Información

Los terrenos de la ladera en los que se encuentra esta fuente son bastante inestables, arcillosos y con capacidad de fluir fácilmente en presencia de agua. Probablemente por eso se ha resquebrajado la fuente y se ha abandonado su uso, existiendo otra más moderna, de morfología muy similar, junto al cortijo de la Dehesa de Vichira, la cual debe aprovechar otra surgencia diferente.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada)

(25-06-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.