

## Fuente de **LAS CASERÍAS** (Cambil-Arbuniel, Jaén)



Arroyo de Collar (D. Oya, julio 2009)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de LAS CASERÍAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Pago de Collar**

Municipio:

**Cambil-Arbuniel**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **451683.467** Y: **4167914.449** Huso: **30** Altitud: **813** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de la Muela**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Vega de la Casería de las Señoras**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**En la carretera de Cambil-Arbuniel, a la altura del puente que cruza el Arroyo de Collar. Para encontrar dicha fuente hay que descender hasta el arroyo, y en su margen derecha (según descendemos), encontramos las aguas de la Fuente. Protegida por un gran zarzal, es imposible ver la galería o mina de donde afloran las aguas. Con sus aguas se riegan el Pago de La Muela.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**filtración de fitosanitarios**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Otra Información

**La Fuente de las Caserías se encuentra en el talud del olivar de La Casería de Las Señoras. De carácter detrítico, sus aguas se vierten al Arroyo de Collar. Su afloramiento tiene lugar entre chopos (*Populus alba*), y está protegido por un gran zarzal. En la zona podemos observar los fuertes estragos que desde los años 80, está provocando la enfermedad de la Grafiosis en los olmos o álamos (*Ulmus minor*). Esta enfermedad junto a los usos desordenados e inadecuados por parte del hombre, ponen en peligro las riberas de ríos y arroyos, favoreciendo la erosión de los terrenos circundantes.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**D. Oya Muñoz**

**(06-07-2009)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.