



▶ Fuente de VALDELASHUERTAS (Córdoba, Córdoba)



Estanque construido por el propietario de la finca, más abajo. En esta ocasión sí corría agua. A partir de aquí se forma el arroyo (M. Trujillo, diciembre 2007)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de VALDELASHUERTAS

Otros nombres conocidos:

Fuente del Chorrillo

Pedanía aldea, paraje o pago:

Santa María de Trassierra

Municipio:

Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **327074.831** Y: **4201329.218** Huso: **30** Altitud: **340** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Valdelashuertas

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Morena (05.45)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Red Natura 2000 (Guadiato-Bembezar)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Castro Picón

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se puede acceder por tres sitios: Uno, partiendo de Puerto Atarfi, tomamos el Camino Viejo de Almodóvar. Poco antes de llegar a Valdejetas, debemos girar a la derecha, y tomar el Camino de Valdelashuertas. Siguiéndolo, llegamos a la fuente.

Desde la Carretera de Villaviciosa, antes de llegar al puente sobre el Guadiato, hay una cancela a la izquierda. Ese camino lleva a la fuente.

Finalmente, un poco más adelante, en la misma carretera, en una curva a la derecha, hay una cancelilla que sigue el arroyo de Valdelashuertas. Siguiendo el arroyo, llegamos a la fuente, pero es bastante complicado subir.

Estos caminos, todos públicos, están cerrados por el propietario de la finca, por lo que las cancelas se tendrían que saltar.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Medio (10 - 100 l/s)
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.
Usos inadecuados: **El propietario de la finca la corta a su antojo, quedándose con toda el agua cuando le conviene y secándola. Este hecho está denunciado ante la CGH.**

11 Otra Información

Junto a la fuente están los restos de un molino. Como se ha dicho, el acceso está impedido por el dueño de la finca, que además desvía su caudal cuando quiere.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Alto**
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco: **Alto**
Medio-ambiental: **Alto**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Alto**
Histórico/socio-cultural: **Alto**
Arquitectónico: **Medio**
Económico:
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**M. Trujillo Carmona
(07-09-2009)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.