

Pilar de HOYO ROBLEDO (Cabra, Córdoba)



Pilar de Hoyo Robledo, vista frontal (F. Cuesta López, mayo 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de HOYO ROBLEDO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo del Robledo

Municipio:

Cabra

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **377375.933** Y: **4150372.215** Huso: **30** Altitud: **970** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de las Tejoneras

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra - Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Localización Muy difícil por estar en una zona abandonada, como referencia tomaremos la carretera de a la Virgen de la Sierra y para abandonar esta en una curva muy pronunciada a la derecha, ya casi en la ermita. Desde esta curva tomaremos andando hacia abajo siempre siguiendo la vaguada hacia un cortijo abandonado y cercado de piedras, antes de llegar a él encontraremos la fuente.

Presenta un frontis en pico del que sale un caño, este vierte a un pilar dividido en dos por un pequeño muro, que hace la función de abrevadero, y que aprovecha el desnivel del terreno para hacer pasar el agua de una a otra parte.

El agua se pierde en la parte opuesta al caño sin aprovechamiento alguno.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

El cortijo cercano y que da nombre a la fuente, presenta un estado de abandono considerable.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)
(07-09-2009)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.