



▶ Fuente de NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA (Garrobo, El, Sevilla)



Fuente de Nuestra Señora de la Estrella (J. Moreno Montero, septiembre 2009))

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casco urbano

Municipio:

Garrobo, El

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **749768.068** Y: **4168337.109** Huso: **29** Altitud: **300** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Rivera de Huelva

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas plutónicas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra en el borde noreste del casco urbano, en el camino antiguo de la venta El Alto.

Está señalizada con un cartel del Ayuntamiento en el que reza que la construcción de la fuente se produjo en 1928. El manantial del que procede el agua suministra al pueblo.

Existe un lavadero que ya no se utiliza pero está bien conservado.

La fuente según describe P.A. Cantero en su libro "Arquitectura del agua - Las Fuentes

Públicas de Sevilla" se compone de un manadero con tres caños, un recinto amplio ligeramente rectangular que formaba el salón donde tantas mujeres platicaron, y el

abrevadero. A unos 25 m se encuentran los lavaderos compuestos por 16 piezas con lanchas de granito en las que se lavaba de pie.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Alto

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Satisfactorias En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Hay un lavadero de 16 cuerpos que no se usa pero se encuentra en buen estado.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Us o Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico: **Alto**

Arraig o/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Moreno Montero

(13-09-2009)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.