

## **Fuente del GRAJO (Monturque, Córdoba)**



**Fuente del Grajo (M. López Chicano, septiembre 2009)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del GRAJO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo del Grajo**

Municipio:

**Monturque**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **362160.787** Y: **4145949.302** Huso: **30** Altitud: **401** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Bajo Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de Tanganero**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Cerro de las Treinta Fanegas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**La fuente se localiza a unos 3 km al sureste de Monturque, entre la recientemente construida autovía A-45 (Córdoba-Antequera) y la antigua carretera nacional Córdoba-Málaga (N-331). Se accede por esta última tomando el carril terrizo que conduce al Cortijo del Grajo, a cuya fachada se encuentra adosada la fuente, estando todo el conjunto encalado.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Agrícola**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

## 11 Descripción hidrogeológica

Los materiales acuíferos son areniscas y calcarenitas del Mioceno, intercaladas entre materiales margosos.

## 12 Descripción arquitectónica

Consta de una pilastra con un caño de acero y de buen diámetro que vierte en una pila de planta rectangular dividida en tres sectores conectados entre si por rebajes en el pretil de las paredes divisoras. El desagüe se encuentra en el extremo oriental del pilar y consiste en un orificio circular practicado en la parte superior del muro provisto de una rejilla metálica. En la parte superior de la pilastra hay una placa de mármol blanco con una inscripción fundacional que dice G.D.C. Se hizo 14 de octubre de 1913.

La fuente se halla en una posición algo extraña, bastante elevada. Posiblemente exista una conducción más o menos larga desde el punto de surgencia.

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Medio**

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**M. López Chicano (Univ. Granada)  
(19-10-2009)**

## 16 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.