

Fuente de OLIVEIRA (Íllora, Granada)



Fuente de Oliveira (A. Esteban, mayo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de OLIVEIRA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Oliveira

Municipio:

Íllora

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **425233.862** Y: **4131769.098** Huso: **30** Altitud: **810** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Emisaria del arroyo La Cañada

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Madrid - Parapanda (05.34)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Fente Madrid

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La Fuente se localiza en el paraje denominado "Oliveira", incluida en el ámbito de la Cañada Real de Priego, a unos 30 metros del Arroyo de La Cañada, que delimita por esta zona los Municipios de Illora y Moclín . Para acceder a ella, partiendo de la localidad de Puerto Lope dirección Alcalá la Real, cogeremos el primer desvío que existe a la izquierda de dicha carretera, que nos señala dirección a Montefrío. Adentrados en ella, y a unos 1200 metros de distancia, tomaremos el carril que surge a nuestra izquierda el cual nos llevará, sin apartarnos de ese rumbo, hasta la misma fuente. Su construcción data del año 1933, estando construida sobre la base de un gran pilón, formado con base de mortero de cemento y que sirvió, no hace aún muchos años, como abrevadero para los animales que atravesaban por la vía pecuaria.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Usos inadecuados:

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Esteban Sánchez

(19-10-2009)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.