

Fuente del MORAL (Íllora, Granada)



Fuente del Moral (A. Esteban, mayo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del MORAL

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje Los Hornillos

Municipio:

Íllora

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **419584.813** Y: **4129353.098** Huso: **30** Altitud: **1160** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Emisaria del Arroyo del Charcón

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Madrid-Parapanda (05.34)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Complejo serrano Sierra de Parapanda

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Está situada a 1.160 metros de altitud, en la misma falda de Sierra Parapanda, a unos 600 m de la Fuente del Zumacal, a la cual podremos acceder desde Illora por el Camino del Zumacal. La Fuente del Moral es uno más de los puntos de agua que configuran la Sierra de Parapanda. Sus aguas son fresquísimas y cristalinas, y podremos encontrarnos con ella en el paraje conocido como "Los hornillos", lugar donde se encuentran las obras sin terminar de lo que debió ser, y no lo es, la "Escuela Taller de los Hornillos". Constituye un lugar de encuentro de cazadores, caminantes y zona de abrevadero para el ganado. En la actualidad la fuente presenta una fuerte distorsión respecto de su entorno, lo que ha originado que se presente un proyecto ante la Consejería de Medio Ambiente para regenerarla y ponerla en valor.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual:

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Hace unos 10 años se llevó a cabo en la fuente tareas de recuperación mediante un campo nacional de trabajo mediante el cual se adecento el lugar y se instalaron paneles informativos

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Usos inadecuados:

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Esteban Sánchez

(20-10-2009)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.