



## ▶ Fuente de PUERTO LUCÍA (Cortegana, Huelva)



Fuente de Puerto Lucía (J.L. Macias Rico, octubre 2009)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de PUERTO LUCÍA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Puerto Lucía (Aldea de Cortegana)**

Municipio:

**Cortegana**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **693169.604** Y: **4203634.803** Huso: **29** Altitud: **600** m

Nombre de la cuenca:

**Guadiana**

Nombre de la subcuenca:

**Ardilla-Múrtigas**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Aroche - Jabugo (041.019)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de la Sierra de Aracena Y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**En la aldea de Puerto Lucía (Cortegana) Al final de la calle principal comienza un camino rural, a unos doscientos metros nos encontramos con la fuente. Es un conjunto de instalaciones relacionadas con el agua que se repite mucho a lo largo y ancho de esta comarca: Pila con caños para el uso humano, pilar abrevadero para los animales domésticos de labor, lavadero público y banco adosado para el descanso. Parece que fue construida en el año de 1932. En la actualidad ha decaído mucho el caudal debido a la sobreexplotación de los acuíferos cercanos. De todas maneras no llega a secarse en los meses de verano. El estado es de relativo abandono. Hay otra fuente cercana: la Fuente del Monte Los Santos.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

**En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**Pilar abrevadero y lavadero rústico con dos pilas y refregaderos de piedra.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Otra Información

**Se trata de un manantial de galería la cual no se revisa hace muchos años, en la actualidad puede estar obstruida por raíces o derrumbes. Dentro de ella hay instalada una conducción mediante "atanaores", es decir tubería hecha a base de piezas de cerámica.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. L. Macías Rico**

**(25-10-2009)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.