MANANTIALES Y FUENTES DE ANDALUCÍA
HACIA UNA ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

Universidad de Granada
CONOCE TUS FUENTES

Fuente LOS BERROS (Cortegana, Huelva)

Fuente Los Berros (J.L. Macias Rico, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:
Fuente LOS BERROS
Pedanía aldea, paraje o pago:
Carretera a Las Veredas (Cortegana)
Municipio:
Cortegana
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: **690543.218** Y: **4197028.182** Huso: **29** Altitud: **700** m
Nombre de la cuenca:
Guadiana
Nombre de la subcuenca:
Chanza
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):
Aroche - Jabugo (041.019)
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:
Sierra de El Cincho
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:
Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Saliendo de Cortegana hacia la aldea de Las Veredas, como a unos 500 metros de las últimas casas llegamos a una pequeña zona de huertas a la izquierda de la carretera. Junto a la cancela de entrada de una de ellas, metida en la misma cuneta de la carretera, nos encontramos con la Fuente los Berros. Un sencillo Pilar y un caño. Aunque era fuente de más agua que ahora, no se recuerda haberla visto seca nunca.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero
Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**
En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:
La misma pila de la fuente hacía de abrevadero para el ganado. En la actualidad, tras las mejoras de la carretera, ha quedado casi escondida en un nivel inferior al de la calzada, por eso, y por la vegetación, es difícil verla.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico
(25-10-2009)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.