

Fuente de la VILLA (Alcaudete, Jaén)



Fuente de la Villa (Asoc. Mujeres Flor de Espliego, noviembre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la VILLA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Alcaudete

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **404226.105** Y: **4160884.95** Huso: **30** Altitud: **650** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Posiblemente la Fuente de la Villa sea la más importante del municipio, por encontrarse en el centro del mismo (a la mitad de la Calle del Carmen, frente al Convento de la Fuente de la Villa y de la Calle del Agua) y ser la más visitada y utilizada por los vecinos del centro de la ciudad. En 1775 se arregló, siendo corregidor de Alcaudete don Juan de Mesa. Se pusieron al pilar tres caños en lugar de dos que anteriormente tenía. De esta agua se cedía la tercera parte al Convento del Carmen como antes ocurría. Así mismo de ella se beneficiaban todos los vecinos colindantes hasta llegar al Convento de Santa Clara. Destaca de ella su gran pilar, utilizado como abrevadero para los animales en siglos pasados.

**Tres caños saltando agua,
las piletas relucían,
piletas de piedra negra,
tan usadas, tan pulidas.
... Miguel Burgos Manella**

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal Medio (10 - 100 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Instalaciones cuidadas. Adecuados recientemente sus alrededores con árboles, bancos, papeleras, en definitiva adecuado para uso y disfrute de los viandantes.

9 Estado de Conservación

Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono y vertido de bolsas y demás pequeños objetos**

11 Otra Información

Aunque hoy en día su existencia se basa en embellecer el entorno, por su grandeza y ubicación, siempre ha dado un gran servicio a la población, tanto de agua potable al vecindario, como para abreviar del ganado. Otro servicio importantísimo fue, y es, el de su rebosadero, el agua deber correr libremente por cuantas casas y patios atraviase hasta llegar al convento de Santa Clara. Todo el mundo puede coger agua de este curso, nunca interrumpirlo y dejar pasar el sobrante, puesto que nunca se agota. Esta costumbre está recogida en la servidumbre de escrituras de cuantos inmuebles atraviesa su curso. Un tercio del cuadal lo recibía el Convento del Carmen, y el resto por medio del sistema de vasos comunicantes se hacia llegar al convento de Santa Clara.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Us o Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Alta

14 Nombre del autor/es de la ficha

**Asociación de Mujeres Flor de Espliego
(29-10-2009)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.