



▶ **Pilar del ACERONAL (Navas de la Concepción, Las, Sevilla)**



Pilar del Aceronal (R. Benjumea Fernández; ACPES)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar del ACERONAL

Pedanía aldea, paraje o pago:

La Cuesta del Aceronal

Municipio:

Navas de la Concepción, Las

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **281665.265** Y: **4200859.894** Huso: **30** Altitud: **480** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Retortillo

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Regajo de Aceronal

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Morena (05.45)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla; Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Se encuentra cerca de la carretera (a unos 30 m), a mitad de ladera, junto a la antigua vía pecuaria "Vereda de Las Navas a Constantina". El acceso desde la carretera está cortado por una valla ganadera. El entorno es de alcornocal y encinar.

la fuente presenta obra de ladrillo y piedra, en la que se observan varias fases de reparación que parece recrecimiento; posee un nicho por donde salía el agua con restos de una puerta de hierro y antigua llave de paso. La pila es pequeña y rectangular, por detrás presenta una conducción cerrada de 10 m. El origen del agua del pilar procede del arroyo regajo del Aceronal, prácticamente seco en ese nivel desde hace años probablemente por una charca baña de cerdos con presa de tierras unos 100 m por encima de la toma del pilar.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Usos inadecuados: **Uso limitado debido al vallado ganadero con espinos**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Alto**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Alto**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

**Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos -ACPES
(27-12-2008)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.