



Pilar de LAS LLANADILLAS (Carcabuey, Córdoba)



Pilar de Las Llanaillas (M. López Chicano, octubre 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de LAS LLANADILLAS

Otros nombres conocidos:

Pilar de Las Llanaillas; Fuente de La Casilla Loma

Pedanía aldea, paraje o pago:

La Casilla de Loma Larga, Cortijo del Collado

Municipio:

Carcabuey

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 384615.901 Y: 4146433.194 Huso: 30 Altitud: 730 m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra - Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

Sierra Encinillas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra 3 km al noroeste de Carcabuey, junto a la colada de la Fuente del Castillejo, a 1.5 km al oeste de dicha fuente, 100 m después del cruce con el camino que asciende al Puerto Escaño. Se accede por el mismo camino de la fuente del Castillejo. Se trata de un pilar-abrevadero de unos 15 m de largo compuesta por bloques de cemento unidos por lañas y todo enlucido con cemento. El caño de hierro surge de un frontón de geometría trapecial.

El agua no nace en las proximidades de la fuente, sino a medio kilómetro al sur, justo en el borde norte de la Sierra Encinillas, donde las calizas y dolomías jurásicas entran en contacto con las arcillas impermeables del Triásico.

La fuente lleva bastante tiempo prácticamente seca, debido a la rotura de la tubería de conducción. Popularmente es conocida como pilar de las Llanaillas.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s) ¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación. agrícola y ganadera Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: Medio

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Chicano (Univ. Granada) (13-01-2010)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.