

## **Pilón de la FUENTE DE MARI DÍAZ (Jubrique, Málaga)**



**Pilón de la Fuente de Mari Díaz (M. Sánchez Pére, diciembre 2009)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilón de la FUENTE DE MARI DÍAZ**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Jubrique**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **301399.212** Y: **4049216.278** Huso: **30** Altitud: **510** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo) y Red Natura 2000 (Valle del río Genal)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Fuente rural situada a las afueras del núcleo urbano de Jubrique, está adosada al talud de la carretera de Algotocín; por este motivo tiene encima del frontal varias hiladas de rocas que ejercen la función de muro de contención. Su construcción, muy simple, data de 1977; consta únicamente de un pílon, de medianas dimensiones. En la actualidad está totalmente abandonada la fuente, hasta el extremo de que el pílon ha quedado completamente cubierto por los rastros y rocas que caen del monte.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez**  
**(24-01-2010)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.