



▶ **Manantial del CORTIJO DE LA PILETA (Cañete la Real, Málaga)**



Manantial del Cortijo de la Pileta (M. Sánchez Pérez, febrero 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial del CORTIJO DE LA PILETA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Cañete la Real

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **322113.478** Y: **4091751.293** Huso: **30** Altitud: **592** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Malandrejo (Sierra de Cañete)

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Estamos ante un manantial que, en tiempos pretéritos, gozó de mejores días; hogaño da pena ver cómo el abandono y el paso de los años han estropeado las instalaciones que ayudaban a gestionar los caudales fluyentes. Se sitúa a la derecha de la carretera que une las poblaciones de Cañete y Teba, bajo las ruinosas casas que formaban el Cortijo de la Pileta, en el que ahora sólo permanecen una nave y, ladera abajo, un vivero. Es muy abundante la vegetación que rodea y ahoga el nacimiento, al que están asociados una alberca y 3 piletas, todos en la más absoluta ruina; por si fuera poco, las raíces de una enorme higuera han derruido uno de los muros del albercón. Del gran caudal que poseía hace unos pocos años, al manantial sólo le queda en la actualidad un hilillo de agua que surge, de forma permanente, de una arqueta construída en el suelo de la alberca aunque, año tras año, va disminuyendo su caudal. Aún así, es suficiente para el riego del vivero mencionado anteriormente.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(14-02-2010)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.