



## ▶ Fuente de los CEREZOS (Villanueva del Arzobispo, Jaén)



Fuente de los Cerezos (M.Rubio Torres, febrero 2010)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de los CEREZOS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Arroyo Martin**

Municipio:

**Villanueva del Arzobispo**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **513327.524** Y: **4223857.771** Huso: **30** Altitud: **955** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir desde El Tranco al Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Altiplanicie de La Albarda**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**En la carretera A-6202 de Villanueva del Arzobispo al Tranco en el Km.17,7 - cruce Pte .de los Agustines- parte la carretera Transversal de Las Villas, tras una subida de 5 km, entre olivos y vegetación forestal, se llega a la Zona de Acampada Controlada FUente de los Cerezos, lugar donde se encuentra esta caudalosa fuente.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Área recreativa**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Medio (10 - 100 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

**Otro: Contra incendios**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Deficientes En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**Asociada a esta fuente se encuentra la Zona de Acampada Controlada, que se encuentra limitada por una cerca de madera y como infraestructuras existentes unas hornillas, carece de mesas, asientos y aseos.**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Otra Información

**Esta fuente antiguamente se utilizaba para el riego de la huerta que era lo que hoy es la zona de acampada y es por ello la presencia de un viejo cerezo en el lugar de la fuente, de hay su nombre. También se utiliza actualmente como punto de agua contra incendios forestales.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**M. Rubio Torres (Agente de Medio Ambiente)  
(15-02-2010)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.