

Fuente del CONEJO (Hornachuelos, Córdoba)



Fuente del Conejo (Cordobapedia)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CONEJO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Hornachuelos

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **298203.068** Y: **4192798.719** Huso: **30** Altitud: **260** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bembézar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Morena (05.45)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, Reserva de la Biosfera y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se encuentra en el Sendero del Guadalora (Ruta del Guadalora) dentro del Parque natural de Hornachuelos, a unos 4 km desde el Centro de Visitantes Huerta del Rey. Tiene un pilón a ras de suelo y es utilizada como abrevadero para el ganado. Sus aguas alimentan un pequeño embalse. A escasos metros de su caño, en un nivel superior y ya en desuso, se encuentra un pilón tallado en piedra caliza que hace pensar que originalmente esta fuente tenía otra configuración y se utilizaba, además, para el abastecimiento humano (Cordobapedia).

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

Otro: En tiempo anteriores debió de haber servido para el abastecimiento del ganado y otros usos agrícolas. En la actualidad se ha construido, muy cerca de la fuente, un pozo para almacenar el agua que es utilizada para el riego de arbolado.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Esta fuente alimenta una balsa de riego y es usada por los cabreros de la zona.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.**

11 Descripción arquitectónica

La fuente consta de un frontón de piedra que hace las veces de muro de contención y adosado al cual, por su lado oriental, hay un pilarillo de piedra de planta rectangular (1.50 x 0.60 m.) que hoy está en desuso, al igual que el caño por donde le entraba el agua. Hoy día ésta sale, procedente de una conducción subterránea, por un caño situado en el ángulo suroriental del pilarillo, pero más bajo que el nivel superior de éste, desaguando directamente sobre el terreno y fluyendo hacia el arroyo Guadalora. Junto a dicho caño aparece un grueso tubo de metal cuya función ignoramos. (R. Córdoba)

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. A. León Zamora
(18-02-2010)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.