

## **FUENTE CABELLO (Málaga, Málaga)**



Fuente Cabello (M. Chav. González, marzo 2009)

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**FUENTE CABELLO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijo Cabello**

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **369641.259** Y: **4066566.49** Huso: **30** Altitud: **132 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Monte Cabello**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

Subimos por el camino San Alberto hasta la barriada de la Milagrosa, pasamos por debajo del puente de la circunvalación, en dirección al Cortijo de la Ermita. Dejaremos la fábrica de vigas a la derecha, antes de llegar a las perreras hay un camino a la derecha en muy mal estado, terrizo y empinado, subiremos por él sin desviarnos en dirección oeste unos 150 m, a la derecha junto al monte Cabello está la fuente. Situada en el cauce de uno de los pequeños arroyos que vierten sus aguas en el Arroyo de Teatinos, por lo que también es conocida como Fuente Teatinos. Presenta una rudimentaria instalación para la captación de las aguas, que brotan por una manguera que a continuación la vierte sobre un par de bañeras que hacen las veces de abrevadero. Es habitual ver a los vecinos de la zona recogiendo agua.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

## 11 Aspectos culturales y etnográficos

Los mayores del lugar comentan que esta fuente existe desde hace mucho años. Valoran su agua por su calidad, es densa y pesada, invito a que la prueben (M. Chav. González).

## 12 Otra Información

En este enlace se puede ver el trabajo de limpieza y restauración de la fuente realizado por uno de los autores de la ficha:

<http://gpsmalaga.blogspot.com.es/2014/01/mantenimiento-de-la-fuente-cabello-03.html>

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Medio**

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**M. Chav. González y J. C. Rodríguez**  
(22-02-2010)

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.