

## Fuente de PRADOS BAJOS (Campillo de Arenas, Jaén)



Fuente de Prados Bajos (J. D. Cano Cavanillas, septiembre 2008)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de PRADOS BAJOS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Cortijada de Prados Bajos**

Municipio:

**Campillo de Arenas**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **438702.226** Y: **4161329.378** Huso: **30** Altitud: **850** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalbullón**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Montes Orientales - Sector Norte (05.28)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Umbría de la Iglesia**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Esta fuente situada junto a la cortijada de Prados Bajos era clave en esta sierra: Hasta hace unos 30 años se situaba al lado de una enorme noguera (hoy desaparecida) denominada "De la Misa" por celebrarse la Eucaristía bajo su copa. Y servía de punto de encuentro de todas las familias que habitaban las cortijadas vecinas. El acceso a la fuente se hace a través de un carril.**

**Actualmente gestionadas por el ayuntamiento de Campillo de Arenas.**

**Cuenta con dos caños, actualmente secos y obturados. El agua cae por una goma.**

**La fuente cuenta con un depósito regulador debido a que parte de su caudal se utiliza para el abastecimiento de la cortijada de Prados Bajos.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Otro: Abastecimiento a la cortijada de Prados Bajos**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Inexistentes**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Descripción hidrogeológica

**Surge en el contacto entre calizas y margas triásicas.**

## 12 Otra Información

**El actual aspecto de la fuente (muro y piedra vista) se debe a la pericia del personal laboral de la Consejería de Medio Ambiente quienes hace unos 30 años realizaron la obra, la mayoría ya jubilados y cuyos nombres son : Tiburcio Gómez, Pedro Fernández, Alberto, José, Custodio .....**

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 14 Valoración General

**Media**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Sánchez Arroyo y R. Talens Montiel (Agentes de Medio Ambiente)  
(10-10-2009)**

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.