

Fuente de PRADOS BAJOS (Campillo de Arenas, Jaén)



Fuente de Prados Bajos (J. D. Cano Cavanillas, septiembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de PRADOS BAJOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijada de Prados Bajos

Municipio:

Campillo de Arenas

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **438702.226** Y: **4161329.378** Huso: **30** Altitud: **850** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalbullón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Montes Orientales - Sector Norte (05.28)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Umbría de la Iglesia

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente situada junto a la cortijada de Prados Bajos era clave en esta sierra: Hasta hace unos 30 años se situaba al lado de una enorme noguera (hoy desaparecida) denominada "De la Misa" por celebrarse la Eucaristía bajo su copa. Y servía de punto de encuentro de todas las familias que habitaban las cortijadas vecinas. El acceso a la fuente se hace a través de un carril.

Actualmente gestionadas por el ayuntamiento de Campillo de Arenas.

Cuenta con dos caños, actualmente secos y obturados. El agua cae por una goma.

La fuente cuenta con un depósito regulador debido a que parte de su caudal se utiliza para el abastecimiento de la cortijada de Prados Bajos.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Abastecimiento a la cortijada de Prados Bajos

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Inexistentes

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Descripción hidrogeológica

Surge en el contacto entre calizas y margas triásicas.

12 Otra Información

El actual aspecto de la fuente (muro y piedra vista) se debe a la pericia del personal laboral de la Consejería de Medio Ambiente quienes hace unos 30 años realizaron la obra, la mayoría ya jubilados y cuyos nombres son : Tiburcio Gómez, Pedro Fernández, Alberto, José, Custodio

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Medio**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Sánchez Arroyo y R. Talens Montiel (Agentes de Medio Ambiente)
(10-10-2009)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.