

Fuente de los ZAPATEROS (Villanueva del Arzobispo, Jaén)



Fuente de los Zapateros, vista general. Se aprecian calizas en la parte superior y margas en la inferior (A.J. García Plaza, marzo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de los ZAPATEROS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Los Zapateros

Municipio:

Villanueva del Arzobispo

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **501009.677** Y: **4225054.002** Huso: **30** Altitud: **768** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de la Fuente de Los zapateros

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Cazorla (05.01)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Acuífero de Beas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

margas arenosas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente está situada 2 km de Villanueva del Arzobispo, se accede a través de un camino desde el núcleo o desde la Carretera del Tranco km 1,5 cogiendo un camino a la izquierda. En cuanto a hidrología se encuentra en una zona de transición entre los materiales compuestos por margas arenosas del Mioceno transgresivo y calizas y dolomías del Jurásico (Acuífero de Beas) probablemente las aguas procedan de este último. Socioculturalmente posee gran valor para los más viejos del lugar, utilizándose desde siempre por los ganaderos.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

La fuente está construida en piedra, posee dos caños que vierten a un pilar/abrevadero para después pasar a otro abrevadero de menor altura. El suelo de la zona adyacente a la fuente está construido en piedra, sin embargo, esta ha quedado enterrada por sedimentos.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Usos inadecuados: **Gran proliferación de sondeos en el área circundante**

11 Otra Información

Hasta hace poco la utilizaba un matrimonio mayor para descansar y dar de beber a su mulo que utilizaban para transportar las hortalizas y frutas de su huerto.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. J. García Plaza

(11-03-2010)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.