



## ▶ **Manantial del CORTIJO DE LA NAVA (Cañete la Real, Málaga)**



**Manantial del Cortijo de la Nava (A. Vela Torres, febrero 2010)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial del CORTIJO DE LA NAVA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Cañete la Real**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **315951.407** Y: **4088606.357** Huso: **30** Altitud: **743** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Cañete (05.72)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra del Padrastrillo (Sierra de Cañete)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Aunque en la actualidad el venero está abandonado, hubo un tiempo en que sus caudales eran plenamente aprovechados en las labores propias del campo. Situado bastante cerca del Cortijo de la Nava, en la carretera de Cañete a la pedanía La Atalaya, el agua brotaba y se almacenaba en un aljibe descubierto, construido de forma redonda como si fuese un pozo; mediante el auxilio de una bomba que se guardaba en una caseta anexa, una parte del líquido elemento se subía al cortijo para su abastecimiento y la otra se trasvasaba a un albercón desde el cual se regaban los campos existentes entre la cortijada y el cauce del Arroyo de la Palma. De todo eso no queda nada hoy día; de la caseta del motor sólo quedan cuatro paredes derruidas, el aljibe continúa almacenando agua pero está cerrado con una tela metálica y casi tapado por una maraña de zarzas y arbustos, y, por último, la alberca apenas es visible, con sus muros caídos y cubiertos por la vegetación.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

**Otras: Caseta para una bomba y un aljibe**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez  
(17-03-2010)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.