

Fuente LA LOSA (Villacarrillo, Jaén)



Fuente La Losa (T. Pérez Fernández, agosto 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente LA LOSA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de La Losa

Municipio:

Villacarrillo

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **493535.744** Y: **4218140.282** Huso: **30** Altitud: **715** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir de El Tranco al Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de La Losa

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Ubeda (05.23)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

La Loma

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se accede a través del camino que lleva su nombre, camino de la Losa a 500 m de Villacarrillo, desde la carretera de Mogón. Manantial de agua que antiguamente abastecía al pueblo de Villacarrillo y actualmente sirve para uso agrícola. Se trata de una fuente de agua no potable, contaminada por nitratos y fosfatos al situarse esta sobre cultivos de olivas y potenciada por la naturaleza margosa de la zona. Cuenta con seis caños que casi nunca se secan y construidos en 1845.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Regadío

Otro: Llenado de cubas

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Alto

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Deficientes En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Las instalaciones se componen de una fuente de seis caños, un abrevadero y a continuación una alberca cuyo uso es para el llenado de cubas para la agricultura.

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Nitratos y fosfatos y residuos (basuras)

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

Adyacente a estas instalaciones existe un punto de reciclaje de envases fitosanitarios.

Artículo de opinión sobre el estado de la fuente (agosto 2014):

<http://villacarrillobiodiversidad.blogspot.com.es/2014/08/condenadas-muerte.html>

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

Otros: **Agricultura (Alto)**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

M. López Marín

(19-03-2010)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.