



Fuente de VASIJAS (Alpandeire, Málaga)



Fuente de Vasijas (M. Sánchez Pérez, marzo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de VASIJAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Alpandeire

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 301870.31 Y: 4058134.29 Huso: 30 Altitud: 748 m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Reserva de la Biosfera (Intercontineval del Mediterráneo)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

Sierra de Jarastepar

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

De la parte norte del pueblo sale un carril que, entre muchos otros destinos, se dirige hacia la zona de Vasijas, donde finaliza al cabo de unos 3 km de recorrido; durante todo ese trayecto -de gran belleza paisajística- tomaremos siempre en los cruces el ramal de la derecha. La pista finaliza ante un típico cortijo serrano, en cuyas tierras valladas se encuentra la fuente, lo cual significa que habrá que solicitar permiso si queremos visitarla, La surgencia se encuentra a la entrada del cortijo, junto a la alambrada; aunque en la actualidad todas las instalaciones asociadas están en ruinas, en sus tiempos de esplendor el agua se almacenaba en una alberquilla desde la que pasaba a un segundo albercón, de grandes dimensiones. Como decimos, la alberquilla está completamente derruída y en el albercón, que ha sido rellenado de tierra, han plantado almendros. El agua es conducida mediante una tubería a un pilar abrevadero construído algo más abajo, junto a las casas.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo** (0 - 1 l/s) ¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: Alto

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez (22-03-2010)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.