



▶ Fuente de los TORNAJOS (Vélez - Blanco, Almería)



Fuente de los Tornajos (D. Roth, marzo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de los TORNAJOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Coto de Montalviche/Charcón

Municipio:

Vélez - Blanco

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **583953.727** Y: **4176500.424** Huso: **30** Altitud: **952** m

Nombre de la cuenca:

Segura

Nombre de la subcuenca:

Chirivel

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Vélez Blanco-María (070.044)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Umbría de las Muelas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra a unos 300 m en el camino desde la casa forestal del Coto de Montalviche hacia Taibena, a mano derecha del camino, junto a él. La fuente está documentada con este nombre desde el 29 de noviembre de 1593 (AHPA; Prot. 2938). El 10 de agosto de 1731 el marqués de Villafranca y de los Vélez le concedió la merced a Tomás Gallego para aprovecharse de los remanentes del agua de la fuente de los Tornajos, en el estrecho de Taibena, cuya fuente es pública y abrevadero para los ganados [] con las resultas de dicha fuente que saldrán como tres dedos de agua para el cortijo del Charcón con la obligación de pagar un censo perpetuo de seis reales anuales (AHPA, Prot. 3246).

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Muy Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

A unos 30 m al noroeste existen algunos restos de un acueducto de unos 0.40 m de ancho, que antiguamente salvaba una hondonada de unos 40 m de largo y 3-4 m de profundidad, que se ha perdido enteramente menos el resto que se muestra en la fotografía 4 de esta ficha. Seguramente este dispositivo está relacionado con los documentos de aprovechamiento del siglo XVIII que indicados en la descripción. Hoy día hay un bidón y unas tuberías de goma a unos 5 m de estos restos, que seguramente sirve como partididor o similar para el aprovechamiento de estas aguas (fotografía 3).

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**D. Roth y A. M. Sánchez Gómez
(27-03-2010)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.