



## ▶ Fuente de la GALERÍA (Alcaracejos, Córdoba)



Fuente de la Galería (Imagen tomada de Google Earth -Stret View)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la GALERÍA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Casco urbano (Calle Alférez Fernández Pérez)**

Municipio:

**Alcaracejos**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **327674.345** Y: **4250287.969** Huso: **30** Altitud: **618 m**

Nombre de la cuenca:

**Guadiana**

Nombre de la subcuenca:

**Zújar-Guadalmez**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Los Pedroches (041.013)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se localiza en la zona suroeste de la población, a la entrada del recinto urbano por la carretera de Córdoba y en su margen oriental en la calle del Alférez Fernández Pérez. Su estado de conservación arquitectónico es excelente; el interior se encuentra algo sucio y el fondo de la fuente relleno de piedras y escombros, algo habitual en estos depósitos abiertos que, debido a su falta de uso, no se limpian con frecuencia.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Caseta de captación cerrada**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

Usos inadecuados:

## 11 Descripción arquitectónica

Consiste en un depósito de planta rectangular, con paredes de mampostería de granito encaladas, cuyas dimensiones interiores alcanzan los 3.5 x 1.55 m. y una profundidad de 3 m.. El brocal es de planta cuadrangular, de 1.90 x 1.80 y 30 cm. de altura, y está formado por cuatro bloques de granito reforzados en sus juntas mediante lañas. El vano de acceso al depósito está cubierto mediante una compuerta metálica de fácil apertura.

## 12 Aspectos culturales y etnográficos

Según los vecinos más cercanos, ha abastecido de agua a la población hasta hace pocos años.

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Mínero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**A. J. D. Díaz y R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba)  
(17-04-2010)**

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.