



Pilar de la CALLE DE LA FUENTE (Guijo, El, Córdoba)



Es aceptable el estado de conservación del depósito y del brocal, aunque se trata de una obra de ladrillo moderno de escaso valor (R. Córdoba, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de la CALLE DE LA FUENTE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Guijo, El

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **349427.459** Y: **4262472.596** Huso: **30** Altitud: **555** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Zújar-Guadalmez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra en la zona norte de la población, en el extremo de la calle la Fuente.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

No sabe/No contesta

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Depósito de planta circular, de unos 3 m. de diámetro, revestido en su interior de mampostería de granito y resuelto al exterior mediante un brocal de planta cuadrangular, de 1.40 x 1.10 m. y 90 cm. de altura; construido en ladrillo y encalado, este brocal moderno se superpone a uno anterior que se puede ver aún perfectamente en su interior y cuya orientación era diferentes (noreste suroeste). A unos cinco metros al oeste se conserva un abrevadero de ladrillo de planta rectangular, con dimensiones de 6 m. de longitud por 60 cm. de anchura y 30 cm. de altura, que se encuentra en estado de completo abandono y arruinado.

12 Aspectos culturales y etnográficos

Su uso principal parece haber sido el de abastecimiento de la población, aunque la presencia del abrevadero próximo puede indicar su empleo igualmente para el abrevaje del ganado.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. de Córdoba) y R. J. Díaz Hidalgo
(17-04-2010)**

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.