



## ▶ LAVADERO MUNICIPAL (Alpandeire, Málaga)



Lavadero, fuente y abrevadero (J.E. Sierra Velasco)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**LAVADERO MUNICIPAL**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**El Vadillo**

Municipio:

**Alpandeire**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **302915.292** Y: **4056523.251** Huso: **30** Altitud: **670** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiaro**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo) y Red Natura 2000 (Valle del río Genal)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

El lavadero está asociado a una fuente con abrevadero. Se encuentra en las afueras del casco urbano, en el camino denominado de los Huertos. Esta edificación está realizada por una cubierta a dos aguas, cuya techumbre está formada por vigas de madera que, en su momento se cubrió por una lámina de cañizo con yeso. La entrada de luz natural se produce por cuatro ventanales de arco de medio punto de tamaño considerable. Desde éstos se contempla las vistas al precioso municipio con la iglesia en todo lo alto como signo de majestuosidad del mismo.

Doce son las paneras que tiene dispuesta el lavadero para la función que tiene menester. Del agua sobrante va a la fuente que está justo a sus pies, conocida como la Fuente del Lavadero. Es un abrevadero situado justo en el camino de los Huertos, entre las roquedades que también rodean al Lavadero.

Mucho hay que lamentar las pésimas condiciones y el abandono al que se encuentra sometido el Lavadero. Por ello, se ha constatado lo de la lámina que cubre el techo de vigas sometidas a la devastación de carcomas y barrenillos, entre otros artrópodos. Es imposible el uso del lavadero porque sin una reestructuración total del mismo, el peligro de toda persona que allí acuda es máximo. Aquí importan dos factores fundamentales: seguridad y recuperación del patrimonio.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Lavadero**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso:

Uso público actual:

## **9 Estado de Conservación**

**Deficiente**

## **10 Amenazas, Impactos y Presiones**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## **11 Otra Información**

**A. Lobato añade que afortunadamente en estos momentos (noviembre 2016) se esta llevando a cabo una gran restauracion de este lavadero,cubierta nueva,picado y enfoscado de paredes,camino de acceso etc.**

## **12 Valores Sectoriales**

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## **13 Valoración General**

**Media**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**J. E. Sierra Velasco  
(22-04-2010)**

## **15 Mapas de localización**

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.