

Fuente del CORTIJO DE JUAN DÍAZ (Ronda, Málaga)



Fuente - alberca del Cortijo de Juan Díaz (S. Rodríguez, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO DE JUAN DÍAZ

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Ronda

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **299200.47** Y: **4073408.518** Huso: **30** Altitud: **719** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Depresión de Ronda (060.042)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta fuente - alberca se localiza tomando la carretera de Ronda con dirección Sevilla y pasado el paraje conocido como El Hondon, a unos 10 km aproximadamente, sale un carril por la derecha, prácticamente en frente del cruce de Montejaque y de la venta de La Vega. Tomamos este carril que tiene algo de pendiente y a unos 200 m el que sale a la izquierda por detrás de unas casas. ¡Cuidado con los perros sueltos!, la fuente se encuentra unos 100 m más adelante, teniendo su propio nacimiento por encima, en un cortado poblado de laureles. El caudal de esta fuente es aprovechada por 6 vecinos de este paraje, para el consumo y abastecimiento de las viviendas y riego de los huertos. Dicha fuente consta de un abrevadero de unos 4 m de largo, una alberca de forma irregular de 9 m de pared y una construcción rectangular con 6 arquetas para el reparto del agua para los 6 vecinos que tienen el derecho de uso y disfrute de esta fuente.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Us o Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraig o/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco

(25-04-2010)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.