

Fuente del AYÓN (Cartajima, Málaga)



Fuente del Ayón (S. Rodríguez Domínguez, agosto 2012)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del AYÓN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Camino Rural Cartajima - Parauta.

Municipio:

Cartajima

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **307482.295** Y: **4058010.211** Huso: **30** Altitud: **785 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Las Nieves - Prieta (060.046)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Reserva de la Biosfera (Intercontinental del Mediterráneo)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La fuente se halla fuera del casco urbano, a unos 300 m del municipio aproximadamente. Se trata de un aljibe con su abrevadero que se encuentra en lamentables condiciones.

Posiblemente su origen data del Medievo por lo que, a buen seguro, han debido perderse elementos importantes que mostraran información relevante de la época.

En la actualidad esta fuente se encuentra en desuso, pero el camino hasta llegar a ella es de gran interés turístico: se encuentra empedrado y además de la fuente, existe una bodega y una antigua era. Todo este conjunto forma parte del patrimonio etnográfico de la Serranía de Ronda y su recuperación podría ser interesante. En municipios tan pequeños como el de Cartajima, aspectos como éste pueden suponer una actividad turística importante para el desarrollo económico del mismo.

De ahí el potencial interés en rehabilitar la fuente de Ayón y recuperarla para el uso y disfrute de sus vecinos y turistas.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Otro: Abastecimiento de viandantes y vecinos.

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Existe un pequeño recinto enlosado en piedra y un banco para el descanso.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

Según añade S. Rodríguez en visita realizada el 24-8-2012, la fuente todavía no se ha secado, aunque su caudal es muy pobre y tenemos que tener en cuenta la sequía de este otoño - invierno.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. E. Sierra Velasco
(26-04-2010)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.