

Pilar de las LOMAS (Bedmar y Garcéz, Jaén)



Pilar de Las Lomas (R. Quesada, abril 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar de las LOMAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje de Las Lomas- Collado del Valle

Municipio:

Bedmar y Garcéz

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **465489.526** Y: **4181439.991** Huso: **30** Altitud: **1074** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbullón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

No origina

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Mágina (05.21)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de Sierra Mágina y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Collado del Valle - Las Lomas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Iniciando el sendero del Caño del Aguadero, pasando por el paraje del Valle y subiendo en sendero zigzagueante hasta llegar a una pequeña llanura donde existe un pequeño helipuerto llamada La Era del Curilla. Desde ahí divisaremos todo el valle del Atanor y una serie de montañas en el horizonte. Aquí nos desviaremos por una pista forestal que se difurca a la derecha según subimos en la cual existe una cadena que corta el paso de vehículos y la cual nos lleva a una caseta de guardas forestales, a 1,5 Km nos encontramos con un cruce en el cual debemos de girar a la izquierda, y a 1 Km de este cruce nos encontramos con otro tercer cruce el cual tenemos que desviarnos a la derecha estando la fuente a unos 80 m. de dicho cruce. Se sitúa a unos 50 m. del camino hay que fijarse bien porque esta escondida entre la maleza.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Otro: Medio ambiental

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Valores Sectoriales

Cient3fico/Did3ctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisaj3stico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Tur3stico/Us0 P3blico: **Bajo**

Hist3rico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitect3nico: **Bajo**

Econ3mico: **Bajo**

Arraig0/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoraci3n General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Quesada Herrera y M. A. Fuentes Troyano
(01-05-2010)**

14 Mapas de localizaci3n

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene s3lo car3cter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas f3sicas y est3n referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la informaci3n colgada en esta p3gina web estar3 en permanente depuraci3n, a trav3s de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.