

## **Alberca de CUFINO (Bedmar y Garc ez, Ja n)**



Alberca de Cufino (R. Quesada, mayo 2010)

### **1 Localizaci n**

Nombre del manantial/fuente:

**Alberca de CUFINO**

Pedan a aldea, paraje o pago:

**Paraje de la Dehesilla**

Municipio:

**Bedmar y Garc ez**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **462888.586** Y: **4189223.935** Huso: **30** Altitud: **543** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir del Guadiana Menor al Guadalbull n**

Nombre del r o/arroyo que origina (si procede):

**No origina**

Nombre de la masa de agua subterr nea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andaluc a**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Posiblemente Serrezuela de Bedmar**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Desde Bedmar cogeremos la carretera J-3032 con dirección a la Loma de la Dehesilla. Nos desviaremos a la izquierda en el segundo camino de tierra que nos encontremos, y posteriormente nos adentraremos en el olivar hasta llegar a ésta, se sitúa justo debajo de un almendro y una higuera. Justo enfrente de la alberca se encuentra un cortijo en ruinas del mismo nombre.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Complicado**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Otra Información

**Fue construida en el año 1902, y rehabilitada en el año 1998, en la foto no se aprecia la fecha de 1902.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Quesada Herrera**

**(02-06-2010)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.