


FUENTE PLATERO (Burgo, El, Málaga)



Fuente Platero, surgencia principal (S. Rodríguez, mayo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

FUENTE PLATERO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Barranco Portillo.

Municipio:

Burgo, El

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **322531.307** Y: **4070238.15** Huso: **30** Altitud: **755 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de la Sierra de Las Nieves, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Saliendo de El Burgo con dirección a Yunquera por la A-366, a unos 2 km sale una pista forestal a nuestra derecha que nos penetra en el P.N. "Sierra de las Nieves". Hay que pasar la Adecuación Recreativa de La Fuensanta, el complejo de turismo rural La Regertilla y a unos 550 m antes del cruce de barranco portillo, a nuestra derecha podemos observar como un arroyo con caudal cruza la pista forestal por una alcantarilla. El nacimiento de esta fuente, que son varios puntos y que se encuentran prácticamente inaccesibles por la selva de zarzas existentes, se encuentran a unos 100 m de la pista forestal y la principal surgencia de agua está rodeada por una pared de piedra en seco.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Otro: Medio ambiental

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

La senda existente desde la pista forestal hasta el nacimiento de esta fuente fue desbrozada hace varios años y la alberca se encuentra abandonada pudiendo ser restaurada y aprovechada para la carga de V.C.I. forestales.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**S. Rodríguez y J. A. Pereña
(04-06-2010)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.