

## **Pilar de los ÁRBOLES (Villanueva de los Castillejos, Huelva)**



**Pilar de los Árboles (J. M. Fernández-Palacios, junio 2010)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar de los ÁRBOLES**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Villanueva de los Castillejos**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **652851.45** Y: **4151205.065** Huso: **29** Altitud: m

Nombre de la cuenca:

**Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca:

**Piedras**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Red Natura 2000 (Zec: Andévalo occidental)**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**El pilar de los Árboles se encuentra a las afueras del núcleo urbano de Villanueva de los Castillejos junto a la carretera que se dirige a El Granada, próximo al cuartel de la Guardia Civil. Es un ejemplar de fuente-abrevadero para ganado constituido por dos largos pilares alineados en continuo dispuestos escalonados. Desconocemos la procedencia del agua pero en los terrenos del entorno predominan materiales pizarrosos propios del Andévalo.**

**En estos momentos se están acometiendo trabajos de restauración y acondicionamiento del entorno.**

**Desde las obras de adecentamiento realizadas en 2010 el agua que lleva es de la red no subterránea.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

**En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**En estos momentos, tal como se muestra en las fotografías, están acondicionando el entorno del pilar, por lo que se espera que las instalaciones sean adecuadas y en buen estado.**

## 9 Estado de Conservación

**Muy Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**No sabe/no contesta.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Fernández-Palacios Carmona (Agencia Andaluza del Agua)  
(17-06-2010)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.