

Fuente del OJO (Lora de Estepa, Sevilla)



Fuente del Ojo (J.L. Blanco, mayo 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del OJO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Lora de Estepa

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **337927.713** Y: **4126175.805** Huso: **30** Altitud: **450** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra y mioceno de Estepa (05.43)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Situada en a Plaza de Andalucía, la Fuente de El ojo es un manantial que daba agua a Lora. En la actualidad, normalmente, se encuentra seca a causa de la intensa actividad de sondeos para el riego de olivares.

Esto, unido a la contaminación por nitratos utilizados como fertilizantes en los olivares de los acuíferos subterráneos, hace inviable su uso domestico por motivos sanitarios.

Lora de Estepa y su comarca, por su situación, carece de ríos importantes y esa falta de agua superficial y la contaminación de las subterráneas provoca frecuentes restricciones en el suministro de agua.

En la actualidad hay un proyecto para la construcción de una tubería que conectará un pozo en la finca La Algaidilla, en Estepa, con el depósito de El Puntal, en el término de Lora.

Se integra dentro de la plaza de Andalucía, y desde su nacimiento, en el interior de una caseta de obra, discurre canalizada superficialmente, por el pueblo hasta desembocar en un arroyo cercano.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

Otras: Caseta de protección

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Se encuentra en una Plaza pública con jardines y bancos.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (Nitratos....)

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Us o Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraig o/Aprecio popular:

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. D. Puertas Ravira y J. L. Blanco López (La Vereita-Marbella)
(17-06-2010)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.