



Alcubilla del CORTIJO LO TÉLLEZ (Almogía, Málaga)



Alcubilla del Cortijo Lo Téllez (A. Vela Torres, junio 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Alcubilla del CORTIJO LO TÉLLEZ

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Almogía

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **365007.34** Y: **4076721.557** Huso: **30** Altitud: **185** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara (060-065)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Aunque la palabra alcubilla la relacionamos con un depósito regulador de agua, la alcubilla objeto de esta ficha es realmente un pequeño pozo forrado en su interior por bloques de piedra, de apenas 1 m de diámetro; la profundidad es escasa, tampoco llega al metro, pues, por su ubicación, el agua de escorrentía introduce tierra en su interior y lo está colmatando. A esta situación también ayudan varios factores: uno es que ya sólo tiene agua en períodos extremadamente lluviosos; otro factor es que este manantial está totalmente abandonado. Hubo un tiempo en que su escaso caudal se bastaba para abastecer el cercano cortijo. Se localiza en una cañada existente detrás de las ruinas del antiguo Cortijo Lo Téllez -éste es el nombre que figura en los antiguos mapas catastrales- a cuyo lado se levanta un edificio de reciente construcción, llamado Casa Téllez; no habrá problemas en encontrarla si remontamos la citada cañada por el lecho unas decenas de metros. El acceso desde Almogía es por la carretera de Málaga, descendiendo por el estrecho carril asfaltado que baja hasta el río Campanillas.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(09-06-2010)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.