

Pilar del CANALIZO (Ronda, Málaga)



Pilar del Canalizo (F.J. Becerra, febrero 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilar del CANALIZO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cañada del Canalizo

Municipio:

Ronda

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **320010.277** Y: **4064147.127** Huso: **30** Altitud: **1400** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de las Nieves-Prieta (060-046)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de las Nieves, Red Natural 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de las Nieves

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Pilar adosado situado en el monte público "El Pinsapar de Ronda", en el paraje denominado Cañada del Canalizo, dentro de los límites del P.N. de Sierra de las Nieves. Hasta dicho pilar se accede por un sendero desde el área recreativa Los Quejigales, se toma el carril que nos conduce al sabinal y cuando el carril llanea a 1 km. sale otro carril a nuestra derecha. Tomar este desvío el cual pasa por la fuente molina y cuando el carril se acaba seguir la senda que nos lleva al "Peñón de Ronda", buscando siempre el comienzo de la cañada del canalizo. Desde el área recreativa de "Los Quejigales" hasta esta fuente hay unos 3,5 km. Como fuentes cercanas nos hemos encontrado en el camino la fuente Molina y la surgencia del Canalizo que se encuentra aguas abajo y que también se encuentra inventariada.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Con permiso

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Canalización a través de un tubo hacia un pequeño pilar de mampostería

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Us o Público: **Medio**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**F. J. Becerra García (Agente de Medio Ambiente D.P. Málaga)
(21-08-2010)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.