

## Fuente de CÉFANO (Iruela, La, Jaén)



Fuente de Céfano, vista lateral (F. Cuesta, septiembre 2010)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de CÉFANO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Iruela, La**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **502265.187** Y: **4197685.172** Huso: **30** Altitud: **870** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir desde El Tranco al Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Vierte sus aguas al arroyo de la Parrilla**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Cerro del Escribano**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**En la carretera A319 sobre el kilómetro 18.200 aproximadamente en el lado derecho de la carretera, un cartel nos indicará de su proximidad. Presenta la fuente un único caño metálico que se encuentra adherido al talud de tierra, este vierte su agua sobre un pilar cuadrado de amplias paredes y que vierte por su lado el agua. Ésta se pierde sin aprovechamiento posterior.**

**En 2013 la fuente queda sepultada y destruída por un desprendimiento como se puede observar en las fotos. en 2014 la fuente ha sido restaurada y presenta un inmejorable aspecto (ver fotos).**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

## 11 Otra Información

Según J. D. Cano (agosto 2013) tras el derrumbe de este invierno en que la fuente quedó sepultada ha sido desenterrada este verano, y aunque, de momento, muy deteriorada la fuente vuelve a estar operativa. L. Cano Cavanillas nos envía fotos de la fuente tal y como ha quedado restaurada.

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)  
(22-10-2010)

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.