

Mina del LAGAR DEL BOTICARIO II (Málaga, Málaga)



Entrada de la mina (A.Vela Torres, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del LAGAR DEL BOTICARIO II

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **376479.337** Y: **4071406.441** Huso: **30** Altitud: **520** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Montes de Málaga

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Para visitar la mina, ubicada en lo que antaño fueron las tierras del Lagar del Boticario y hoy lo son del Parque Natural Montes de Málaga, saldremos de la capital por la carretera de los Montes, la A-7000, y al llegar a la altura de las ventas del Boticario y del Mijeño, continuaremos por el carril que sale a la izquierda, del que vamos a recorrer 1200 m. Hasta aquí la parte fácil, lo complicado comienza ahora. A la derecha del carril, en alto, hay un edificio por cuya parte trasera pasa un tubo metálico que nos guiará hasta la mina; son apenas 300 m. de recorrido pero la inclinación del terreno, la vegetación cerrada, los arbustos espinosos y los árboles caídos nos harán desear más de una vez abandonar la excursión. La entrada a la mina -de reducidas dimensiones- se abre al final de una trinchera de unos 20 m. de longitud, 1 de anchura y entre 2 y 3 de profundidad que ha sido excavada paralela al cauce de la cañada. La boca, pequeña y carente de puerta, está expuesta a la caída de tierra, rocas y ramas; el día en que se tomaron estos datos estaba casi taponada por varios troncos. El agua es conducida a dos aljibes que suministran a la casa del Boticario, donde hay emplazado un centro de recuperación de rapaces.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Dos aljibes

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Otro: Centro de Recuperación de Rapaces

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(04-11-2010)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.