



## Fuente de la CASA FORESTAL DEL CHORRO (Cazorla, Jaén)



Fuente de la Casa Forestal del Chorro y casa forestal (F. Cuesta, noviembre 2010)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la CASA FORESTAL DEL CHORRO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**El Chorro**

Municipio:

**Cazorla**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **499561.833** Y: **4191888.797** Huso: **30** Altitud: **1362** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadiana Menor**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Cazorla (05.01)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**El Chorro**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

La fuente la encontramos en el camino forestal de La Iruela al nacimiento del Guadalquivir, junto a la casa forestal de El Chorro.

Presenta un aspecto de total ruina, aún así podemos ver que el agua caía sobre una gran aljibe cuadrado, al lado derecho tenía una "restregadera" para el lavado de la ropa, el agua pasaba de este a otro pilar rectangular que es posible que pudiera servir de abrevadero.

Según añade J. D. Cano, el agua de esta fuente se recogía en un manantial situado a unos 500 m. de la casa forestal y por medio de un canal se conducía hasta la fuente. Actualmente el agua se sigue captando del manantial pero rebosa de una arqueta aliviadero a mitad de recorrido, donde se pierde el agua.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

## 11 Otra Información

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)  
(19-11-2010)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.