

## **Fuente del SAUCO (Ronda, Málaga)**



**Fuente del Sauco (S. Rodríguez, noviembre 2010)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del SAUCO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Puerto Sauco**

Municipio:

**Ronda**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **300014.473** Y: **4075709.543** Huso: **30** Altitud: **850** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Setenil - Montecorto (050.062)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**A escasos metros de la pedanía rondeña de "Puerto Sauco" y dentro de una propiedad privada se encuentra esta fuente, de escaso caudal pero constante durante todo el año, en la base de un cortado de piedra. Antes de realizar la mejora de acceso a dicha propiedad, esta fuente tenía asociada una alberca y un pilar que se ha destruido con dichas labores**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Con permiso**

**Uso público actual: No sabe / No contesta**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**S. Rodríguez y A. Orozco**  
**(22-11-2010)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.