



▶ Fuente del CHORRILLO (Alhama de Almería, Almería)



Fuente del Chorrillo (www.adr-alpujarra.com)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CHORRILLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Camino del Matadero

Municipio:

Alhama de Almería

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **538227,061** Y: **4090470,652** Huso: **30** Altitud: **502** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Andarax

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Medio-bajo Andarax (060.012)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Localizada en el Camino del Matadero. Se trata de conjunto de gestión y aprovechamiento del agua, compuesto por gran balsón rectangular, torre de reloj de control de turnos, edificio con cubierta a dos aguas con arquería de medio punto y fuente con salida de agua, a través de bloques de piedra con acanaladuras. El agua sale de una mina de más de 500 m. de profundidad que mana en haza situada sobre la fuente.

El edificio se construyó en los años 40 del siglo XX, para sustituir al antiguo lavadero, ubicado en cota superior. La fuente es de construcción anterior.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

11 Descripción arquitectónica

Adolfo Ventas añade que actualmente, tanto la Fuente del Chorrillo como el Lavadero del Chorrillo están desaparecidos. En el lugar del lavadero, que estaba frente a la fuente (el agua era la misma), existe hoy en día una Escuela Infantil llamada "M^a del Mar Contreras Domínguez".

Nos cuentan los alhameños que recuerdan perfectamente el lavadero y la fuente del Chorrillo. Ambos se encontraban en una especie de plazoleta que hacía de entrada, girando a la izquierda se entraba en los lavaderos mientras que, a la derecha, quedaban los chorros o aguaderas de la fuente donde se paraban las gentes con los mulos para portar el agua metiendo los cántaros en ellos.

La propiedad de las aguas del lavadero y del Chorrillo fueron adquiridas por el también Alhameño e ilustre D. José Artés de Arcos que se encargó de rehabilitar el balneario allá por los años 60 y ayudar a traer el agua al pueblo adquiriendo todos los derechos sobre la explotación y búsqueda del agua termal en 1.971. Por desgracia, las aguas de la fuente del Chorrillo fueron cortadas y ésta quedó en desuso (habiendo agua en el pueblo, tampoco era necesario ya el transporte en mulos desde la fuente).

El lavadero, todavía se mantuvo pero, poco a poco, fue quedando en el olvido por parte de las administraciones y fue así que, con el paso del tiempo, sobre el 2.006, los arcos del lavadero se cerraron con ladrillos y, durante un tiempo, éste quedó como almacén municipal (herramientas y otros utensilios) hasta que, finalmente, fue derruido sobre el 2008 para, en el 2010, construir la actual Escuela Infantil perdiéndose todo rastro del lavadero, siendo la fuente, actualmente un aparcamiento frente a ella.

12 Aspectos culturales y etnográficos

El agua de mina y fuente, tras su servicio para el abastecimiento humano y lavadero, se utilizaba para riego con ciclos de 19 días. El agua era portada en cántaros, existiendo personas que realizaban esta función profesionalmente.

13 Otra Información

Puede consultarse una breve biografía de José Artés de Arcos en el siguiente enlace: <http://www.elecodealhama.es/sumarios/revistas/num007/artes.html>

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

15 Valoración General

Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha

**ADR Alpujarra y A. Ventas
(29-11-2010)**

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.