



▶ Fuente de la CARA DE LOS SERBOS (Tolox, Málaga)



La vegetación oculta la alberca (A. Vela Torres, noviembre 2010)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la CARA DE LOS SERBOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Tolox

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **329813.238** Y: **4063959.014** Huso: **30** Altitud: **419** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Reserva de la Biosfera (Sierra de las Nieves y su entorno)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Este punto de agua se localiza, aproximadamente, a mitad de camino entre Tolox y Yunquera, antes de llegar a un paraje conocido como la Breña, sobre la margen derecha de río Grande. El acceso es fácil, se haga en coche o andando, pues la distancia a recorrer desde Tolox -el núcleo de población más cercano- es de unos 4 km. y el carril se conserva bastante bien; además, por este camino discurre el sendero de gran recorrido GR-243, que une las poblaciones de Ronda y Ojén, por lo que existen las correspondientes balizas. Una vez situados en el lugar, encontrar la fuente es algo más complicado porque no existen referencias que nos indiquen su situación; cuando la hayamos localizado nos encontraremos con una alberca de regular tamaño, en la que vierte un tubo empotrado en la ladera del monte. El estado de conservación es pésimo, en total abandono, con gran cantidad de arbustos creciendo en el interior de la alberca. El día en que se tomaron los datos estaba seca aunque los alrededores permanecían húmedos.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(06-12-2010)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.