

## **Mina del LAGAR DE DON TIMOTEO (Málaga, Málaga)**



**Mina del Lagar de Don Timoteo (A. Vela Torres, diciembre 2010)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Mina del LAGAR DE DON TIMOTEO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **374649.384** Y: **4078230.475** Huso: **30** Altitud: **685** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de los Montes de Málaga**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Partido Rural de Chaperas**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

**Grauwacas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

Este antiguo lagar del que se tiene noticias desde principios del siglo XVIII se encuentra a algo menos de 5 km. de la carretera A-7000, también conocida como de los Montes o de Colmenar; iniciaremos la aproximación en la Fuente de la Reina por una pista asfaltada que finaliza en el monolito de Las Contadoras; seguidamente, por tierra, se continúa hasta el monolito de Poco Pan. Desde aquí se sigue a pie 1,75 km hasta la vivienda de Don Timoteo que, en la actualidad, es de propiedad privada a pesar de encontrarse dentro de los límites del parque Natural Montes de Málaga. Aunque su emplazamiento implica una débil relación con la red hidrográfica, se han contabilizado 6 puntos de agua en los alrededores. Un poco antes de llegar a la casa existe un huerto regado con el caudal procedente de la mina que se describe en la presente ficha. Ésta se encuentra a unos 100 m. de distancia, excavada en el lecho de una vaguada; la primera impresión -que después se corrobora- es que está muy bien cuidada. La galería es estrecha y profunda, con sus paredes sujetas por sendos muros de piedra seca; el agua -muy escasa- fluye por un canal realizado en el suelo y se recoge en una pequeña oquedad de la que parte la tubería que la conduce al huerto.

## 5 Instalaciones Asociadas

Otras: Depósito

## 6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Media**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres**

**(15-12-2010)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.