

Manantial del LAGAR DE SERRANILLO (Málaga, Málaga)



Manantial del Lagar de Serranillo (A.Vela Torres, enero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial del LAGAR DE SERRANILLO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Partido Rural de Chaperas

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **376516.397** Y: **4078531.461** Huso: **30** Altitud: **640** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Montes de Málaga

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Del Lagar de Serranillo en la actualidad apenas queda nada, ni siquiera escombros, sólo algunos muros y parte de una de las bodegas. Sabemos por el geógrafo Rafael Blanco, cuya tesis de licenciatura versó sobre la ocupación humana de los Montes de Málaga, que el lagar se abastecía de dos acuíferos existentes en los alrededores pero lo que desconocemos es la ubicación exacta de dichos manantiales, sólo que uno está al oeste y el segundo al suroeste. Con estos datos, el autor de la ficha decidió prospectar el entorno del lagar, dominado por fuertes pendientes cubiertas por abundante matorral; el resultado fue la localización de uno de los puntos de agua, también afectado por el abandono. En función a los escasos restos constructivos que aún permanecen en pie, parece que el manantial alimentaba un arca cubierta, de unos 3 m. de longitud, 2 de anchura y otros 2 de altura; el agua entraba por un orificio existente en una de las paredes cortas en la que la presencia de musgo apunta a que funciona esporádicamente. Existe otro aporte pero dejó de ser activo hace ya mucho tiempo. Monte abajo se suceden varias terrazas donde crecen naranjos y granados, abandonados y rodeados por arbustos, testigos de un esplendor desaparecido que nunca volverá. Por último y completando el conjunto, un murete de escaso medio metro de altura evitaba que el agua que bajaba por la cañada aledaña inundara la zona.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Arca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Otro: Medio ambiental

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Otra Información

Según el investigador Manuel Muñoz, el Lagar de Serranillo estaba enclavado en terrenos de muy distinta calidad y características y contó con tres nacimientos de agua; uno de ellos estaba tan próximo a la vivienda que el agua llegaba hasta la casa y mantenía una parcela de 1000 m2 con 10 bancales, dedicada al cultivo de verduras. Estos datos pueden verse en el expediente de expropiación de este predio por parte del Estado, incoado en 1931; en él, el ingeniero que lo suscribe afirma que el manantial que abastecía a la casa era conducido por tuberías de plomo.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres

(19-01-2011)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.