



FUENTE GORRIONES (Ronda, Málaga)



Fuente Gorriones, abrevadero (S. Rodríguez, enero 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

FUENTE GORRIONES

Pedanía aldea, paraje o pago:

Sierra de las Salinas.

Municipio:

Ronda

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **307330.458** Y: **4077581.481** Huso: **30** Altitud: **838** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Afluente del Arroyo de Las Salinas

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Depresión de Ronda (060.042)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Circulando por la V.P. "Cordel del Puerto del Quejigal al Puerto del Monte" nos encontramos a pie de camino el cortijo "El Polear" como destino para el turismo rural. Caminando unos 400 m. con dirección sur y divisando el cerro salinas como guía al fondo, nos encontramos esta fuente que sirve de abrevadero para una explotación porcina. La fuente consta de una alberca y un abrevadero en un estado de abandono, por lo que los cerdos beben en uno metálico. El agua de esta fuente tiene un alto nivel en sal y a unos 500 m. más adelante se encuentra el "Nacimiento de Salinas".

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

S. Rodríguez y A. Orozco
(23-01-2011)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.