

Mina de los POSTIGOS (Pizarra, Málaga)



Mina de los Postigos (A. Vela Torres, marzo 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina de los POSTIGOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Partido rural de los Retamales

Municipio:

Pizarra

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **350914.295** Y: **4070861.665** Huso: **30** Altitud: **182 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

Conglomerados, areniscas, margas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La Mina de los Postigos está situada en la margen izquierda del Arroyo de los Bernabeses, también llamado Pajarete si hacemos caso a la cartografía, ya que es en esta zona donde el primer nombre deja paso al segundo; sin embargo, los vecinos de estos parajes dicen que su nombre es Arroyo del Bombeo. En cualquier caso, este punto de agua tuvo un especial protagonismo hace 4 o 5 décadas, en unos tiempos en los que el monte estaba mucho más poblado; según cuentan personas que nacieron y crecieron aquí, existía una escuela rural a la que asistían los niños de los alrededores y, para cubrir sus necesidades de agua, acudían a la mina a recogerla con los utensilios apropiados, entre ellos, botijos. Con el paso del tiempo y el despoblamiento del campo, el recuerdo de la mina se fue perdiendo y, además, se dejó de mantener, hasta el extremo de que actualmente la vegetación la oculta totalmente y hace muy difícil el acceso. Excavada en la roca viva, la galería tiene algo más de un metro de altura y otros tres de recorrido antes de llegar a una puerta metálica que impide el avance pero sabemos por las personas que la conocen que se podía recorrer en un largo tramo y que servía de hábitat a una colonia de murciélagos. El acceso no es complicado con vehículo pues existen buenos carriles para llegar desde Pizarra -en dirección al Cortijo del Cañuelo- hasta el edificio de la escuela rural citada, que todavía existe. Después hay que seguir por el lecho del arroyo unos 200 m. y prestar atención al grupo de chopos que marca el emplazamiento de la mina.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(21-03-2011)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.