

## **El Balsón de LAROYA (Laroya, Almería)**



**El Balsón (A. Benavides, marzo 2011)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**El Balsón de LAROYA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Barranco de Laroya**

Municipio:

**Laroya**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **558976.559** Y: **4127426.834** Huso: **30** Altitud: **860** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Almanzora**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo de Laroya**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra de los Filabres**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

Una vez llegados a Laroya nos adentramos, por un sendero bien señalizado, en el barranco de Laroya partiendo del Antiguo Lavadero. Durante un par de kilómetros seguimos por el camino junto a la acequia que viene del balsón y que tras dejar parte de sus aguas en el lavadero seguía hasta las casas del pueblo. Junto al balsón encontramos las ruinas de un antiguo molino. En ambos lados del barranco encontramos parcelas de cultivo con almendros con una gran pendiente, con el agua de la acequia se regaban las parcelas superiores y por filtración se iban regando las que estaban mas abajo. Hasta bien entrado el siglo XX fué la única fuente de abastecimiento del pueblo

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

**Otras: Molino y acequia**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Inexistentes**

## 9 Estado de Conservación

**Muy Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Alto**

## 12 Valoración General

**Media**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Benavides Junquera**

**(21-03-2011)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.