

Fuente de MALOS PASOS (Espiel, Córdoba)



Caseta (F. Cuesta, marzo 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de MALOS PASOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Camino Mozárabe (Cañada Real Soriana)

Municipio:

Espiel

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **333850.995** Y: **4220993.087** Huso: **30** Altitud: **516** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Gudiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Vierte sus aguas al arroyo de las Navas

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

En la Cañada Real Soriana, en el hoy señalizado como camino Mozárabe. Para llegar a la fuente nos saldremos de la N432 dirección a Villaharta, en el Bar EL Cruce estacionaremos el coche. Del bar a la fuente nos separan solo 600 m. Se localiza a los pies de la actual N432, la cual corta la cañada, al otro lado del arroyo de la Nava.

La fuente está dentro de un quiosco de obra reciente con ventanas, que suele tener la puerta cerrada con llave (se ha de solicitar al Ayuntamiento de Espiel), en su interior un grifo por vacío nos proporciona el agua necesaria una vez accionemos el mecanismo. El agua se vierte a una pila labrada en piedra.

El día de la visita después de 2 años de abundantes lluvias pudimos comprobar como el agua del arroyo, había llegado a entrar por las ventanas del quiosco de ladrillo que protege el manantial.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Caseta de protección

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No se agota nunca

7 Uso del Agua

Otro: Aguas supuestamente medicinales

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Medio

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Una caseta de obra, bien cuidada, pero que ha llegado a estar llena de agua por inundación del arroyo cercano.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Otros: **Inundacion por el arroyo contiguo.**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Medio**

Minero/Medicinal: **Medio**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Alto**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Cuesta López (Centro Guadalinfo Fernán Núñez)

(20-04-2011)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.