



▶ Fuente de la LADERA (Cazorla, Jaén)



Fuente de la Ladera (D. Oya, julio 2011)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la LADERA

Otros nombres conocidos:

Fuente de los Miradores

Pedanía aldea, paraje o pago:

Ladera de la Peña de los Halcones

Municipio:

Cazorla

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **500422.793** Y: **4196089.776** Huso: **30** Altitud: **1005** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir desde El Tranco al Guadiana Menor

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

No origina

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Cazorla (05.01)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Peña de los Halcones

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En el camino de la Iruela hacia Riogazas, encontramos esta fuente a mano izquierda conforme subimos, en lo que pudo ser una pequeña área de descanso, puesto que dispone de bancos y mesas de piedra y está bastante sombreada por una gran higuera . A los pies de la fuente, existe un aljibe sellado, el cual debió recoger sus aguas en un pasado para el abastecimiento de las zonas colindantes. Son fuentes cercanas las de la Víbora, Riogazas y El Chorro.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural
Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)
¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Otro: Medio ambiental

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.
Abandono, suciedad y vertidos.**

11 Otra Información

La fuente fue remodelada en algunas partes en torno a los años cercanos a 2013, cambiando la fisionomía de los caños y las pilas, estado en el que podemos observarlos en la actualidad.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**
Minero/Medicinal: **Bajo**
Paisajístico/Pintoresco: **Medio**
Medio-ambiental: **Medio**
Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**
Histórico/socio-cultural: **Bajo**
Arquitectónico: **Bajo**
Económico: **Bajo**
Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**D. Oya Muñoz
(07-07-2011)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.